操作手册

多 功 能 乾濕球結露溫溼度計



型號

■ 8726 ■ 8736 ■ 8746 ((

產品介紹

謝謝你購買本公司生產的多功能乾濕球結露溫溼度計

此輕便口袋型產品是專爲測量溼度,乾球, 濕球,露點,外部溫度及溫度差異而設計, 它的獨特設計-可轉式的保護蓋可保護 感應器以減少與空氣長期接觸.

本產品是以微處理機的基礎設計而成, 適用於冷凍空調(HVAC)產業,使用者 無須旋轉機器或參考相關的換算表, 快速測得乾濕球結露點溫度

功能:

- 旋轉式保護蓋: 以保護感應器.
- 外接式溫度測棒..
- 五螢幕數位顯示.
- 顯示溫度差異功能.
- 資料保留:保留測量讀值.
- 99點記憶體
- 時間顯示& 可調整時間.
- 口袋型尺寸, 容易攜帶.
- 低電量警示.
- 背光功能: 便於光線黑暗的地方使用
- 溫度單位華氏/攝氏可轉換
- 紀錄最大值或最小值.
- 紀錄平均值.
- 結露溫度: 幾秒內即可計算出.
- 濕球溫度: 幾秒內即可計算出...
- Rs232連接埠: 可連接電腦(8736, 8746)
- 紅外線輸出:可搭配AZ紅外線傳輸印表機 (#9680, 9802)
- 可自動關機:可選擇時間長短.
- 可解除自動關機功能.
- 可置放於三腳架

設備/配件


包含:

- ✓機器x1
- ✓ 電池 x 4 (尺寸:AAA)
- ✔ 操作手冊
- ✓彩盒或白盒

配件選項(另行購買):

- ✓ 外接式探針型溫度測棒 (#8726)
- ✓K熱電耦 (#8736,#8746)
- ✔鹽罐:33% & 75%
- **✓**手提盒
- ✔ RS232 連接線&軟體(8736,8746)
- ✓紅外線傳輸印表機(AZ#9802, 9680)
- ✓無線射頻系統(AZ#3800系列)

WARNING



<u>備註</u>:

請務必在測量之前,將保護蓋轉開, 以測得準確讀值

按鍵及螢幕顯示說明

型號: 8726/8736 LCD營嘉顯示

Air=環境溫度

T1=外接測棒溫度 (8726:探針式測棒 8736: K執電耦)

DP=結露點溫度.

▲ =T1減DP之 溫差 WB=濕球溫度

Model:8746 LCD 常嘉顯示



Air=環境溫度


T1=第一支K熱電耦 溫度.

DP=結露點溫度.

T2=第二支熱電耦 溫度

▲ =T1減DP之溫差 WB=濕球溫度

8726/8736/8746按鍵:



開機/關機

按 **ONOF** 鍵,即可開機 同時具有自動關機功能.使用者也可在任何模式下,再按 **ONOF** 鍵一次立即關機

設 定

當關機時,按 ONO를 持續超過一秒進入 設定模式. 重覆按下室 鍵選擇設定項目, 會順序出現 Print(列印), Unit(溫度單位), Year/ Date/Time(年/日期/時間)的設定

當在"Unit"設定模式,接**以下** 變更溫度單位(C或F),然後按 L 確認設定值,再回到正常的模式.或在設定模式下重覆按 直到進入年/日期/時間的設定.(圖B)


當在"Year/Date/Time"設定,接TM 順序設定年/月/日/時/分.接 數值.接「Mana」 數值.接「Mana」 儲存讀值並採到下一個 設定.在設定"分"完後,接 確認以上 設定並回到正常模式(如次頁圖C&D)



圖.A



圖.B




儲存/記錄功能

當在保留或正常模式下中,按**MEM**,鍵後螢幕上會閃爍**2-3**次,即儲存目前的讀值.

按 REC 持續超過1秒,螢幕上"RECALL"字幕開始閃爍即進入記錄模式(如圖 F)

當在記錄模式,重複接 Musiky 可順序顯示儲存資料,最小值,最大值,平均值(圖.G)

當在紀錄模式中的 Min / Max / average. 機器會從每一個紀錄資料尋找最小/ 最大 / 平均讀值..



當在RECALL模式, 可重複按 **MEM** 鍵 將順序一個一個顯示所儲存的資料. "RECALL"字樣也會持續閃爍.

如欲清除儲存的資料,在RECALL模式下,同時按 REC & MEM 兩鍵持續2秒,此時記憶單位會歸零如圖H)

在RECALL模式,按 REC 持續超過一秒 將返回正常模式.



最小值/最大值/平均值.

在正常模式下,重複按 Mixing 可順序變換最小值,最大值,平均值再回到目前的讀值.(如圖 I)

按 Mila/Man 鍵持續超過一秒,即可重新設定最小值/最大值/平均值.




묩

備註:

在平均值模式中出現日期和時間是 顯示目前的時間

環境溫度/外接溫度/dT(溫差)/露點



T1-T2/T2/dD(T1-DP)/濕球

8746:

當在正常模式,保留模式,記憶模式,最小值/最大值/平均值模式下重複按 量 螢幕 將順序出現T1-T2(溫差), T2, T1-DP(溫差)及濕球讀值.

<u>8726 & 8736:</u>

當在正常模式或保留模式或記憶模式 或最小值/最大值/平均值模式下重複按 建 鍵, 螢幕將順序出現T1-DP (溫差) 及濕球讀值.

自動關機設定/解除

當機器在關機時,同時按 ONOff & REC 兩鍵持續超過一秒即進入自動關機的 設定

當下次開機時,機器自動關機的時間會 與上一次設定關機時間相同,若前一次 設定的是不關機,則回復到原設定的

自動關機時間.



背光功能

在開機狀態,同時按 Miss/kf & MEM 兩鍵可啓動背光,約持續10秒.

校正流程

- 1. 先關機, 將機器插入33%鹽罐.
- 2. 再同時接 **ONOF & Mis/M** 兩鍵持續1秒 進入校正模式.
- 3. 銀幕上出現一數値介於31.9%~33.5% 在閃爍(備注 c). 30分鐘後, 銀幕停止 閃爍, 此時第一階段完成. (如圖 L)



圖 L

- 4.將機器插入75%鹽罐,再按 Min/Mon 鍵 持續1秒進入75%校正.
- 5.如同第3步驟, 螢幕上出現一數値介於74.9%~75.6%在閃爍. (備註 c).
- 6.30分鐘後,螢幕停止閃爍,此時整個校正程序已完成並返回到正常模式同時,校正資料已儲存在記憶裡.

備註:

- a)在進入第6階段以前,可以隨時按**000** 鍵離開校正模式,資料也不會儲存.
- b)在校正模式中,自動關機功能會解除.
- c)在濕度校正時,有溫度補償的功能, 所以可以在環境溫度攝氏15~35度 下進行濕度校正.

儘管如此,如欲得到高準確度的濕度 讀值,建議在攝氏23±2度的環境

若在第6步驟時,讀值超出75.3%±0.5%即表示校正失敗. (請參考第10頁故障排除第3點)

低電量

低電池警訊分成兩階段:

- 第一階段: 在第一階段時, 電池符號會 閃爍, 此時電量低, 但機器仍會正常 運作, 但建議使用者應準備更換新的 電池(如續頁圖M).
- 第二階段: 當在第二階段時, 電池符號 會一直顯示在螢幕上. 此時, 請使用者 必須即刻更換新電池

若未更換電池將會影響讀值的準確度



請按照以下的流程更換電池:

- 1. 打開機器背部下方的電池蓋, 取出已 過期或沒電量的電池.
- 2. 放入4個新的AAA 電池並確認電池 放置正確的電極, 再將電池蓋蓋上.

故障/問題排除

- 1.? 開機無書面
- a)確定接 ONOT 超過0.1秒
- b)檢查電池放置正確位置與連接正確 的電極.
- C)更換新的電池後再試一次.
- d)移開電池一分鐘, 再放回原位置,
- e) 請參考次頁第4點重新開機.

2.? 螢幕消失

- a)檢查是否在螢幕消失之前出現低電池 訊號,若是,請更換新電池
- 3. ?校正失敗
- a)在校正前,檢查低電量的符號是否 出現,若是,請更換新的電池並再試 一次
- b)當機器測棒插入鹽罐中, 請務必 緊密 連接不要有縫隙...
- c)在校正時,環境溫度請維持於攝氏23 +/-2度及溼度穩定.

4. 機器無法操作或不能開/關機 將機器背面的電池蓋打開,上方有一 個小孔,使用細棒去碰觸孔內底部的 電路板. 機器將會重新開/關機.



5.錯誤訊息

E02:環境溫度過高(高於規格)

E03:環境溫度過低(低於規格)

E 04: 外接溫度(T1)熱電耦未連接機器

E 05: T1 溫度過高(高於規格)

E06:T1 溫度過低(低於規格)

E07:外接溫度(T2)熱電耦未連接機器 E 08: T2 溫度過高(高於規格).

E 09: T2 溫度過低(低於規格).

E 11: 外接測棒測量的環境溫度過高 日招渦規格.

E12: 外接測棒測量的環境溫度過低 日超過規格

E 21~E26: 線路損壞/不良, 請退回當地 經銷商店修理.

規格

溫度範圍: 攝氏-20~50度(華氏-4~122度)

相對溼度範圍:0~100%RH

濕球溫度節圍:

攝氏-21.6~50.0度(華氏-6.9~122度)

結露溫度節圍:

攝氏-78.7~50.0度(華氏-109.7~122度)

外接溫度節圍:

-- 8726:(探針式測棒)

攝氏-20~70度(華氏-4~158度)

-- 8736&8746:(K 熱電耦)

攝氏-200~1370度 (華氏-328~2498度) 準確度:

溼度: ±3% 在環境攝氏25度

環境溫度:±攝氏0.6度(華氏1度)

K 熱電耦:±(0.3%+攝氏0.7度)

探針式測棒: ±攝氏0.6度(華氏1度)

反應時間:60秒

尺寸: 44(高) x 57(寬) x230(長)公厘

外接溫度測棒的尺寸:

8726: 測棒16公分, 線116公分

(插座直徑2.5公厘)

8736&8746:K熱電耦: 110公分

電力: 4 x 1.5V AAA 電池

介面:

具有紅外線傳輸功能: 8726/8736/8746

具有RS232功能: 8736/8746

Rs232 軟 體(選項配件)

8736&8746:

將RS232線一端插入機器,另一端連接 雷腦.

如何取得配件:

Rs232線: 請向原購買商店訂購.

軟體:

免費軟體: 可使用Telex.exe 或Window

的終端軟體HyperTerminal,

專業軟體: 請向原購買商店訂購RS232 軟體

資料格式

A.9600 位元/秒, 8 資料位元, 無值測,

B.格式: 當開機時, 每秒輸出Tx. ASCII碼 Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:Txxxx.xC:Txxxx.xC @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF 或 Txxx.xF:Hxx.x%:dxxx.xF:wxxx.xF:Txxxx.xF:Txxxx.xF

@xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

位置:

第一個數值是環境溫度

.個數值是濕度

第三個數值是結露溫度 第四個數值是濕球溫度

第五個數值是**T1**溫度

第六個數值是**T2**溫度 "x"意思是 {0|1|2|....|9|-}中的一個 數値

C. 錯誤值的格式:

ExxNul xx 是錯誤碼 (請參考第11頁), 單位顯示Nul.

8746若T1沒有連接,輸出資料如下: Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:E04Nul:Txxxx.xC 戓 @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF Txxx.xF:Hxx.x%:dxxx.xF:wxxx.xF:E04Nul:Txxxx.xF @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

8726/8736若T1沒有連接,輸出資料

如下:

Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:E04Nul

@xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

Txxx.xF:Hxx.x%:dxxx.xF:wxxx.xF:E04Nul

@xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

8726&8736&8746

如欲列印資料,可向當地經銷商訂購 紅外線傳輸印表機:

- AZ9680 紅外線接收器印表機
- 2. AZ9802 紅外線紀錄器印表機

連接印表機

1. 列印所有儲存讀值

8726&8736&8746:

按ONOLE 持續超過1秒即進入設定模式 當在列印模式中,對準機器紅外線傳輸 m開始紅外線傳輸.此時"print" 點,接 12 字幕會閃爍.

AZ 9680紅外線接收器印表機:

選擇"PRN"模式後,機器可隨時接收 資料.(擺放位置如圖A)



AZ 9802 紅外線紀錄器印表機: 選擇位於"MOD"模式下的"Ir Printer" 印表機隨時可接收資料擺放位置如圖B



圖B

2. 列印單一測量點

8726&8736&8746:

機器將會每秒自動發出紅外線傳輸訊號,故不需做特別設定

AZ 9680 紅外線接收器印表機:

選擇"MEAS" or "MEM"模式接收資料 **有關詳細資料, 請參考印表機說明書**

紅外線傳輸資料格式:

紅外線通訊協定:與 SIR相容

格式:

Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:Txxxx.xC: Txxxx.xC #xx @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF 或

Txxx.xF:Hxx.x%:dxxx.xF:wxxx.xF:Txxxx.xF: Txxxx.xF #xx @xxxx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

位置:

第一數值是環境溫度

第二個數值是濕度

第二個數 恒 是 係 及 第三個數 值 是 結 露

第四個數值是濕球

第五個數值是T1

第六個數值是T2

- a. 在"#"符號後面是記憶體的儲存組數.
- b. 在"@"符號後面是YYYY-MM-DD HH:MM:SS (年-月-日 時:分:秒) 數字
- c. 在"#"或"@"符號之前, 需有一個空格
- d. "x "的意思是 {0|1|2|...|9|-}中的 一個數值

錯誤值的格式:

ExxNul: xx 是錯誤碼 (請參考第11頁), 單位顯示Nul.

8746 若T1沒有連接,輸出資料如下. Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:E04Nul:Txxxx.xC @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

或

Txxx.xF:Hxx.x%:dxxx.xF:wxxx.xF:E04Nul:Txxxx.xF @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF 8726/8736若T1沒有連接,輸出資料如下.

Txxx.xC:Hxx.x%:dxxx.xC:wxxx.xC:E04Nul @xxxx-xx-xx xx:xx:xx LRCCRLF

連接無線射頻系統

8726,8736,8746可連接AZ無線射頻終端機. 有關詳細資料,請參閱無線射頻系統說明書



银 貨 須 知

退貨前請必須取得供應商的認可,當要求 退貨時,請提供供應商有關不良原因的 資料,同時,在退貨時,請將機器包裝好, 以避免在出貨時發生任何損毀與損失.

保 誇

我們保證本產品從購買日起一年內,若在材質或生產上有任何瑕疵,將 免費提供修理或更換不良部份,此 係數只包含使用者正常操作, 但不句抵需池、賽田 萎音磁 繼軍

但不包括電池, 濫用, 蓄意破壞, 變更, 竄改, 不適當的維護或因電池漏電而 造成損壞.

若需維修,請出示採購證明機器若被打開,恕不提供任何保證.

本公司提供以下最佳測量儀器!

- ▲ 溼度計/乾濕球溫度計
- ▲ 溫度計
- ▲ 風速計
- ▲ 噪音計
- ▲ 風量計
- ▲ 紅外線溫度計
- ▲ K 熱電耦溫度計
- ▲ K.J.T.熱電耦溫度計
- ▲ K.J.T.R.S.E.熱電耦溫度計
- ▲ 酸鹼計
- ▲ 電導計
- ▲ 可溶解固體總量計
- ▲ 溶氢計
- ▲ 糖度計
- ▲ 壓力計
- ▲ 轉速計
- ▲ 照度計 ▲ 水分計
- ▲ 紀錄器
- ▲ 溫溼度傳輸器
- ▲ 無線傳輸器.....

提供您更多的產品與服務!!!

2004.11.1000